

ПРОТОКОЛ № 38
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»

Дата проведения заседания: «24» октября 2024 года

Время проведения заседания:

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 11 часов 15 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

Форма проведения собрания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Никитина Галина Анатольевна

3. Михалева Екатерина Александровна

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Михалева Екатерина Александровна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации, требующих применения меры дисциплинарного воздействия.

2. Рассмотрение материалов в отношении членов Ассоциации о прекращении дисциплинарного производства.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Никитину Галину Анатольевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 1 (одной) организации – члена Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПОСОЛ ЛАНКОН» (ОГРН 1047723035689, ИНН 7723356097)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении члена Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПОСОЛ ЛАНКОН» (ОГРН 1047723035689, ИНН 7723356097)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2335ВП2-1 от «09» октября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание, а именно не устранены следующие нарушения, указанные в предписании Центрального управления Ростехнадзора №5.2-807-пл-П/0190-2024 от 17 июня 2024 года на объекте «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канал имени Москвы.» Реконструкция гидроузла № 2», расположенном по адресу: Московская область, Талдомский район, с. Темпы, а именно:

- нарушен защитный слой при устройстве буронабивных свай секции 15, а именно: защитный слой составляет 26 мм, взамен 48 мм, предусмотренных проектной документацией;
- при устройстве анкерной крепи восточной стороны применяются анкерные тяги $d=50$ мм, взамен $d=57$ мм, предусмотренных проектной документацией;
- не в полном объеме производится инъектирование западной стенки, а именно: при сверлении отверстий под инъектирование западной стенки шлюза глубина отверстия составляет 1600 мм, взамен глубины 2000 мм, предусмотренной проектной документацией;
- при устройстве буронабивных свай в секции 15, отклонение положения в плане составляет более 240 мм;
- частично отсутствует временное ограждение строительной площадки;
- отсутствуют временные дороги и площадки, предусмотренные проектной документацией;
- отсутствуют очистные сооружения Векса-5М в количестве 3 шт, предусмотренные проектной документацией;
- отсутствует противопожарная перегородка из блоков ФБС в строительном городке, предусмотренная проектной документацией;
- временное электро-обеспечение площадок работ выполнено не в соответствии с требованиями проектной документации, а именно: не произведен монтаж кабеля на опоры высотой не менее 2.5 м. над рабочими местами, 3 м. над проходами и 5 м. над проездами;
- на исполнительной схеме монтажа анкерных тяг секции № I восточной стороны камеры шлюза №2 отсутствуют значения фактических отметок, также их действительных отклонений;
- на исполнительной схеме монтажа анкерных тяг секции N I восточной стороны камеры шлюза N 2 отсутствуют значения фактических размеров;
- в местах производства работ отсутствуют средства первичного пожаротушения;
- при въезде в строительный городок отсутствуют ограничительные дорожные знаки;
- отсутствует возможность оценки соответствия построенного сооружения, а также связанных с сооружением процессов строительства и примененных строительных материалов требованиям проектной документации, а именно: отсутствует исполнительная документация и документы, подтверждающие качество примененных материалов на выполненные работы по монтажу анкерных тяг в анкерную стену и стену секции №1 восточной стороны камеры шлюза №2 на отм. 130.065;
- отсутствует возможность оценки соответствия построенного сооружения, а также связанных с сооружением процессов строительства и примененных строительных материалов требованиям проектной документации, а именно: отсутствует исполнительная документация и документы, подтверждающие качество примененных материалов на выполненные работы по монтажу анкерных тяг в анкерную стену и стену секции №2 восточной стороны камеры шлюза №2 на отм. 130.065;
- отсутствует возможность оценки соответствия построенного сооружения, а также связанных с сооружением процессов строительства и примененных строительных материалов требованиям проектной документации, а именно: отсутствует исполнительная документация и документы, подтверждающие качество примененных материалов на выполненные работы по монтажу анкерных тяг в анкерную стену и стену секции №3 восточной стороны камеры шлюза №2 на отм. 130.065;
- отсутствует возможность оценки соответствия построенного сооружения, а также связанных с сооружением процессов строительства и примененных строительных материалов требованиям проектной документации, а именно: отсутствует исполнительная документация и документы, подтверждающие качество примененных материалов на выполненные работы по монтажу анкерных тяг в анкерную стену и стену секции №4 восточной стороны камеры шлюза №2 на отм. 130.065;
- отсутствует возможность оценки соответствия построенного сооружения, а также связанных с сооружением процессов строительства и примененных строительных материалов требованиям проектной документации, а именно: отсутствует исполнительная документация и документы, подтверждающие

устранения выявленных нарушений по выданному Ростехнадзором предписанию №5.2-807-пл-П/0190-2024 от 17 июня 2024 года. По результатам рассмотрения данного ходатайства Ростехнадзора было принято Решение № 202408020004681504002 от 06.08.2024 года об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания №5.2-807-пл-П/0190-2024 от 17 июня 2024 года. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам **продлить срок устранения нарушений по предписанию № 2335ВП1 от 25.07.2024 года до «29» ноября 2024 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Дисциплинарной комиссии Иорх Марианну Анатольевну, которая доложила присутствующим, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ЭСАМ-Групп» (ОГРН 1167746650587, ИНН 7723458853)** о прекращении дисциплинарного производства.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1813ОКВ2 от 22.10.2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание №1813ОК2 от 15.08.2024 года в полном объеме. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «ЭСАМ-Групп»**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Михалева Е. А.